

○ハンドパレットトラック給脂箇所説


- ・各軸受部に給脂ください。
- 使用グリス:工業用グリス(リチウム系)

※スプレータイプが作業し易いです。





グリスをこまめに給脂する事で、錆びの発生を抑えることが出来ます。



95ピンを左側に押す事で、下降を行います。ピンは94のバネで戻る仕組みとなっております。錆び等で戻りが悪くなりますと上昇が出来なくなります。