

リフターBXシリーズ

BXS10-T・BXS20-T

ステンレス仕様

※2009年5月以降

部品表

初版発行年月	2013年9月
改訂版発行年月	2018年8月
改訂版発行年月	2019年7月
改訂版発行年月	2019年10月
改訂版発行年月	2019年12月
改訂版発行年月	2020年1月
改訂版発行年月	2020年5月
改訂版発行年月	2020年6月
改訂版発行年月	2021年3月
改訂版発行年月	2021年4月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年2月
改訂版発行年月	2022年3月
改訂版発行年月	2022年11月
改訂版発行年月	2023年7月
改訂版発行年月	2023年12月
改訂版発行年月	2024年6月
改訂版発行年月	2025年4月

2017年6月改訂箇所

ページ	図番	部品コード	品名	変更内容
3	BX-20	00002660	シリンダーアッセン	価格追加
	BX-21	00002700	ホンフユニットAS	価格追加
	BX-24	02616370	ヘタルアッセン	価格追加
	BX-28	02003843	フレッシュャーローラーアッセン	価格追加
	BX-29	76003910	ハルブ ロット AS	価格追加
	2	52650341	ビシモンジール	部品コード変更・価格追記
	3	00002620	テーフルヘア	部品コード変更
	108-1	受注不可	炭油ホース	受注不可に変更
	108-2	52616531	炭油ホース	規格変更
	111	90900813	6角ホルト	価格変更
5	112	90900841	6角ホルト	価格変更
7	BX-6	76003940	リフトシリンダパッキンセット	部品コード変更・価格削除
	58	52003643	Uハッキン	部品コード変更

2018年8月改訂箇所

3	69-1	10051840	ハルプアームカラー	規格欄追記
	104	10051860	ビストヘッドピン	規格欄追記
	106	10051880	シリンダ 支点ピン	規格欄追記
5	118	10052140	ハンドルブラケットピン	規格欄追記
	122	10051720	フレッシュャーローラー	規格欄追記
	123	10051800	フレッシュャーローラーピン	規格欄追記
	131	10051780	ヘタル 支点ピン	規格欄追記
	132	10051620	ビストロット	規格欄・価格追加
	BX-4	71000120	ホンフシリンダーAS	価格追加
7	BX-6	76003940	リフトシリンダパッキンセット	価格追加
9	74-1	10028880	リフトピストン	規格欄追記
	123	10051800	フレッシュャーローラーピン	規格欄追記
	167	10028100	ガイドローラースベアー	規格欄追記
	174	10029140	フレッシュャースプリング	規格欄追記
	175	10028120	スラストワッシャー	規格欄追記
	176	10028160	ホンフリンクピン	規格欄追記

2019年7月改訂箇所

3	XB-1	00002660	シリンダーアッセン	図番変更・構成部品図番変更
	XB-2	00002700	ホンフユニットAS	図番変更・構成部品図番変更
	XB-3	受注不可	ホンフユニットサブAS	図番変更
	XB-4	00002820	ハンドルAS	図番変更
	XB-5	02616370	ヘタルアッセン	図番変更
	XB-6	52616500	圧油ホース セット	図番変更
	XB-7	02616280	リフトパッキンセット	図番変更
	XB-8	02616342	ホンフパッキンセット	図番・部品コード変更
	XB-9	02003843	フレッシュャーローラーアッセン	図番変更
	XB-11	76003910	ハルブ ロット AS	図番変更

2019年10月改訂箇所

3	104	10051860	ビストヘッドピン	価格追加
	106	10051880	シリンダ 支点ピン	価格追加

2019年12月改訂箇所

3	107	80817391	エルホユニオン	部品コード・規格変更(ステンレス削除)・価格追加
9	77	52013563	Uハッキン	部品コード・規格変更・価格追加

2020年1月改訂箇所

2・4	分解図変更			図番160 追記
6・8	分解図変更			図番180 追記
9	180	10028000	ネームプレート	価格欄変更

2020年5月改訂箇所

2020年3月改訂箇所				
3	目次	ページ数変更(過去分参照時ご注意ください)		
5	107	80817021	エルホユニオン	部品コード・規格・価格変更

2020年6月改訂箇所

11	161	00058920	リンクピンヘア	価格追加
----	-----	----------	---------	------

2021年3月改訂箇所

5	41	10051740	リリーフフラグ	規格追記・価格追加
	43-1	10051820	リリーフスプリング	価格追加
9	41	10051740	リリーフフラグ	規格追記・価格追加

2021年4月改訂箇所

9	31	85002518	固定キャスター	部品コード・規格・価格変更
	34	85002531	自在キャスター	部品コード・規格・価格変更
	35	85002532	自在キャスター ストップバー付	部品コード・規格・価格変更

2021年11月改訂箇所

価格改定				
------	--	--	--	--

2022年2月改訂箇所

5・9	55	80843026	鋼球	部品コード・規格・価格変更
-----	----	----------	----	---------------

2022年3月改訂箇所

5	XB-1	00002660	シリンダーアッセン	価格欄変更
9	BX-3	00058880	シリンダーAS	価格欄変更

2022年11月改訂箇所

7	119	10052180	ハンドルロックパネルR	価格追加
	120	10052160	ハンドルロックパネルL	価格追加

2023年7月改訂箇所

9	BX-3	00058880	シリンダーAS	価格追加
---	------	----------	---------	------

2023年12月改訂箇所

7	125	00002740	ヘタルホルダーヘア	価格追加
	126	00002720	ヘタルヘア	価格追加

2024年6月改訂箇所

7	125	00002740	ヘタルホルダーヘア	価格欄変更
	126	00002720	ヘタルヘア	価格欄変更


2025年4月改訂箇所

価格改定				
------	--	--	--	--

目 次

(1)BXS10-T	4~7
(2)BXS20-T	8~11


BXS10-T



BXS10-T

[illegible]


BXS10-T



BXS10-T

[illegible]


BXS20-T



BXS20-T

[illegible]

BXS20-T



BXS20-T

[illegible]

部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、BX1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品（例えば部品コード欄に受注不可とあるもの）もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷（納品）後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。



<http://bishamon.co.jp>

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844
〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2-12 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723
〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618