


## 症状)

ハンドルを上下操作した時、ハンドルを下げるとフォークが上昇し、ハンドルを戻すとフォークが下降してしまう

## 原因)

コーンのシート不良


「逆流防止が機能出来ない状態となっている」



## 対策)

異物によりシート不良が発生している場合、異物の除去を行う。

コーン/コーンシートに傷等が発生している場合は、部品の交換を行う。



※弊社指定サービス店で修理・メンテナンスを承っております。(指定サービス店一覧表で確認が行えます)