



症状)

ハンドルの上下操作でフォークは上昇するが、高さ維持が出来ずにフォークが徐々に下がってしまう

原因)

- ①リフトシリンダーUパッキンの劣化
- ②コーンシートOリングの劣化
- ③コーンとコーンシートのシート不良



対策)

- ①リフトシリンダーUパッキンの交換
- ②コーンシートOリングの交換
- ③コーンとコーンシートの交換

※弊社指定サービス店で修理・メンテナンスを承っております。(指定サービス店一覧表で確認が行えます)