

症状)


ポンプシリンダーより油漏れが発生

原因)

- ①ダストシールが外れた。
- ②Uパッキン劣化により油漏れが発生し、漏れた油が原因でダストシールが外れた。

対策)


- ①ダストシールの再組付け
- ②Uパッキン・ダストシールの交換
- ③ポンプシリンダーASの交換



正常な状態



外れた状態



※弊社指定サービス店で修理・メンテナンスを承っております。(指定サービス店一覧表で確認が行えます)