

症状)


プレッシャーピン/ステアリングブッシュからの油漏れ

原因)

- ①プレッシャーピンOリング劣化
- ②ステアリングブッシュOリング劣化

対策)

- ①プレッシャーピンOリング交換
- ②ステアリングブッシュOリング交換



ステアリングブッシュOリング
からの油漏れ

※弊社指定サービス店で修理・メンテナンスを承っております。(指定サービス店一覧表で確認が行えます)