

## リフターBXシリーズ

BXS10-T・BXS20-T

ステンレス仕様

※2009年5月以降

## 部品表

|         |          |
|---------|----------|
| 初版発行年月  | 2013年9月  |
| 改訂版発行年月 | 2017年6月  |
| 改訂版発行年月 | 2018年8月  |
| 改訂版発行年月 | 2019年7月  |
| 改訂版発行年月 | 2019年10月 |
| 改訂版発行年月 | 2019年12月 |
| 改訂版発行年月 | 2020年1月  |
| 改訂版発行年月 | 2020年5月  |
| 改訂版発行年月 | 2020年6月  |
| 改訂版発行年月 | 2021年3月  |
| 改訂版発行年月 | 2021年4月  |
| 改訂版発行年月 | 2021年11月 |
| 改訂版発行年月 | 2022年2月  |
| 改訂版発行年月 | 2022年3月  |
| 改訂版発行年月 | 2022年11月 |
| 改訂版発行年月 | 2023年7月  |
| 改訂版発行年月 | 2023年12月 |
| 改訂版発行年月 | 2024年6月  |
| 改訂版発行年月 | 2025年4月  |
| 改訂版発行年月 | 2025年5月  |
| 改訂版発行年月 | 2025年7月  |

## 2017年6月改訂箇所

| ページ | 図番    | 部品コード    | 品名             | 変更内容         |
|-----|-------|----------|----------------|--------------|
| 3   | BX-20 | 00002660 | シリンダーアッセン      | 価格追加         |
|     | BX-21 | 00002700 | ホンフユニットAS      | 価格追加         |
|     | BX-24 | 02616370 | ヘタルアッセン        | 価格追加         |
|     | BX-28 | 02003843 | フレッシャーローラーアッセン | 価格追加         |
|     | BX-29 | 76003910 | バルブロッドAS       | 価格追加         |
|     | 2     | 52650341 | ドンシャモンシール      | 部品コード変更・価格追記 |
|     | 3     | 00002620 | テーパールヘア        | 部品コード変更      |
|     | 108-1 |          | 受注不可           | 受注不可に変更      |
|     | 108-2 | 52616531 | 炭油ホース          | 規格変更         |
|     | 111   | 90900813 | 6角ホルト          | 価格変更         |
| 5   | 112   | 90900841 | 6角ホルト          | 価格変更         |
| 7   | BX-6  | 76003940 | リフトシリンダハッキンセット | 部品コード変更・価格削除 |
|     | 58    | 52003643 | Uハッキン          | 部品コード変更      |

## 2018年8月改訂箇所

|   |      |          |                 |          |
|---|------|----------|-----------------|----------|
| 3 | 69-1 | 10051840 | バルブアームカラー       | 規格欄追記    |
|   | 104  | 10051860 | ピストンヘッドピン       | 規格欄追記    |
|   | 106  | 10051880 | シリンダ 支点ピン       | 規格欄追記    |
|   | 118  | 10052140 | ハンドルブラケットピン     | 規格欄追記    |
| 5 | 122  | 10051720 | フレッシャーローラー      | 規格欄追記    |
|   | 123  | 10051800 | フレッシャーローラーピン    | 規格欄追記    |
|   | 131  | 10051780 | ヘタル 支点ピン        | 規格欄追記    |
|   | 132  | 10051620 | ピストンロッド         | 規格欄・価格追加 |
| 7 | BX-4 | 71000120 | ホンフシリンダーAS      | 価格追加     |
|   | BX-6 | 76003940 | リフトシリンダ ハッキンセット | 価格追加     |
|   | 74-1 | 10028880 | リフトピストン         | 規格欄追記    |
|   | 123  | 10051800 | フレッシャーローラーピン    | 規格欄追記    |
| 9 | 167  | 10028100 | ガイドローラーセーサー     | 規格欄追記    |
|   | 174  | 10029140 | フレッシャースプリング     | 規格欄追記    |
|   | 175  | 10028120 | スラストワッシャー       | 規格欄追記    |
|   | 176  | 10028160 | ホンフリンクピン        | 規格欄追記    |

## 2019年7月改訂箇所

|   |       |          |                |               |
|---|-------|----------|----------------|---------------|
| 3 | XB-1  | 00002660 | シリンダーアッセン      | 図番変更・構成部品図番変更 |
|   | XB-2  | 00002700 | ホンフユニットAS      | 図番変更・構成部品図番変更 |
|   | XB-3  | 受注不可     | ホンフユニットサブAS    | 図番変更          |
|   | XB-4  | 00002820 | ハンドルAS         | 図番変更          |
|   | XB-5  | 02616370 | ヘタルアッセン        | 図番変更          |
|   | XB-6  | 52616500 | 圧油ホースセット       | 図番変更          |
|   | XB-7  | 02616280 | リフトハッキンセット     | 図番変更          |
|   | XB-8  | 02616342 | ホンフハッキンセット     | 図番・部品コード変更    |
|   | XB-9  | 02003843 | フレッシャーローラーアッセン | 図番変更          |
|   | XB-11 | 76003910 | バルブロッドAS       | 図番変更          |

## 2019年10月改訂箇所

|   |     |          |           |      |
|---|-----|----------|-----------|------|
| 3 | 104 | 10051860 | ピストンヘッドピン | 価格追加 |
|   | 106 | 10051880 | シリンダ支点ピン  | 価格追加 |

## 2019年12月改訂箇所

|   |     |          |         |                          |
|---|-----|----------|---------|--------------------------|
| 3 | 107 | 80817391 | エルボユニオン | 部品コード・規格変更(ステンレス削除)・価格追加 |
| 9 | 77  | 52013563 | Uハッキン   | 部品コード・規格変更・価格追加          |

## 2020年1月改訂箇所

|     |       |          |         |          |
|-----|-------|----------|---------|----------|
| 2・4 | 分解図変更 |          |         | 図番160 追記 |
| 6・8 | 分解図変更 |          |         | 図番180 追記 |
| 9   | 180   | 10028000 | ネームプレート | 価格欄変更    |

## 2020年5月改訂箇所

|   |                          |          |         |               |
|---|--------------------------|----------|---------|---------------|
| 3 | 目次 ページ数変更(過去分参照時ご注意ください) |          |         |               |
| 5 | 107                      | 80817021 | エルボユニオン | 部品コード・規格・価格変更 |

## 2020年6月改訂箇所

|    |     |          |         |      |
|----|-----|----------|---------|------|
| 11 | 161 | 00058920 | リンクピンヘア | 価格追加 |
|----|-----|----------|---------|------|

## 2021年3月改訂箇所

|   |      |          |           |           |
|---|------|----------|-----------|-----------|
| 5 | 41   | 10051740 | リリーフフラク   | 規格追記・価格追加 |
|   | 43-1 | 10051820 | リリーフスプリング | 価格追加      |
| 9 | 41   | 10051740 | リリーフフラク   | 規格追記・価格追加 |

## 2021年4月改訂箇所

|   |    |          |                 |               |
|---|----|----------|-----------------|---------------|
| 9 | 31 | 85002518 | 固定キャスター         | 部品コード・規格・価格変更 |
|   | 34 | 85002531 | 自在キャスター         | 部品コード・規格・価格変更 |
|   | 35 | 85002532 | 自在キャスター ストップバー付 | 部品コード・規格・価格変更 |

## 2021年11月改訂箇所

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 価格改定 |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|

## 2022年2月改訂箇所

|     |    |          |    |               |
|-----|----|----------|----|---------------|
| 5・9 | 55 | 80843026 | 鋼球 | 部品コード・規格・価格変更 |
|-----|----|----------|----|---------------|

## 2022年3月改訂箇所

|   |      |          |           |       |
|---|------|----------|-----------|-------|
| 5 | XB-1 | 00002660 | シリンダーアッセン | 価格欄変更 |
| 9 | BX-3 | 00058880 | シリンダーAS   | 価格欄変更 |

## 2022年11月改訂箇所

|   |     |          |            |      |
|---|-----|----------|------------|------|
| 7 | 119 | 10052180 | ハンドルロックバネR | 価格追加 |
|   | 120 | 10052160 | ハンドルロックバネL | 価格追加 |

## 2023年7月改訂箇所

|   |      |          |         |      |
|---|------|----------|---------|------|
| 9 | BX-3 | 00058880 | シリンダーAS | 価格追加 |
|---|------|----------|---------|------|

## 2023年12月改訂箇所

|   |     |          |           |      |
|---|-----|----------|-----------|------|
| 7 | 125 | 00002740 | ヘタルホルダーヘア | 価格追加 |
|   | 126 | 00002720 | ヘタルヘア     | 価格追加 |

## 2024年6月改訂箇所

|   |     |          |           |       |
|---|-----|----------|-----------|-------|
| 7 | 125 | 00002740 | ヘタルホルダーヘア | 価格欄変更 |
|   | 126 | 00002720 | ヘタルヘア     | 価格欄変更 |

## 2025年4月改訂箇所

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 価格改定 |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|

## 2025年5月改訂箇所

|   |    |          |           |      |
|---|----|----------|-----------|------|
| 9 | 43 | 10028920 | リリーフスプリング | 価格追加 |
|---|----|----------|-----------|------|


## 2025年7月改訂箇所

|   |      |          |           |      |
|---|------|----------|-----------|------|
| 5 | 69-1 | 10051840 | バルブアームカラー | 価格追加 |
|---|------|----------|-----------|------|

# 目 次

|                  |      |
|------------------|------|
| (1)BXS10-T ..... | 4~7  |
| (2)BXS20-T ..... | 8~11 |


# BXS10-T



## BXS10-T

[illegible]


# BXS10-T



BXS10-T

[illegible]


# BXS20-T



# BXS20-T

[illegible]

# BXS20-T



# BXS20-T

[illegible]

## 部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、BX1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品(例えば部品コード欄に受注不可とあるもの)もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷(納品)後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。



会社ホームページはこちら  
<https://bishamon.co.jp/>



●ご注文・納期・価格のお問合せ先

本社営業部

✉ [sales@bishamon.co.jp](mailto:sales@bishamon.co.jp)

☎ 0566-53-1126

📠 0566-53-1844

●技術的なお問合せ先

カスタマーサポート

✉ [support@bishamon.co.jp](mailto:support@bishamon.co.jp)

☎ 0566-53-2281

📠 0566-53-1617

本社 〒444-1394 愛知県高浜市本郷町4-3-21 TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844  
東京 〒146-0083 東京都大田区千鳥2-2-12 TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723  
大阪 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南2-3-22 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618

その他営業所 ホームページをご確認ください。

PL-BXS10-T・20-T 2507[21]1309-S