



BDS90S BDS98SW

2015年4月発売開始

部品表

初版発行年月	2018年10月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年1月
改訂版発行年月	2022年2月
改訂版発行年月	2022年6月
改訂版発行年月	2022年7月
改訂版発行年月	2022年11月
改訂版発行年月	2022年12月
改訂版発行年月	2023年10月
改訂版発行年月	2023年12月
改訂版発行年月	2024年1月
改訂版発行年月	2024年3月
改訂版発行年月	2024年4月
改訂版発行年月	2024年10月
改訂版発行年月	2024年12月
改訂版発行年月	2025年4月

ネジ・ナット・座金・C型止め輪・ロールピン類については、国内品に置き換えて対応させていただきます。

機械本体に使用しているものと形状が違う場合がありますのでご了承ください。

部品コード・価格の記載の無い項目につきましてはお問い合わせください。


2021年11月		価格改定			
2022年1月					
19	14-1	受注不可	1115-320000-00	2020-レイト AS	受注不可に変更、価格追記
	14-2	76058920	1115-340000-00	2020-レイト AS	部品コード、価格、使用追記
29	14	76057820	2112-110002-00	純正品	部品コード、価格追記
	6	76052910	0000-001250-00	ネーパック	部品コード、価格追記
	14	76054780	2112-141002-00	純正品	部品コード、価格追記
33	19	76054780	2112-141002-00	純正品	部品コード、価格追記
	17	76053900	2108-4220L-00	純正品	部品コード、価格追記

2023年12月					
37	7-1	76053900	2108-422017-00	ホ-ネフタ	部品コード・規格種・規格補遺記
	7-2	76053901	2108-422017-0A	ホ-ネフタ	部品コード・規格補遺記
2024年1月					
14				分解図変更(図番31-2追加)	変更不可に変更・備考追記
15	31-1	受注不可	1115-250001-00	272AAS	適用変更
	31-2	76053210	1115-250010X-00	272AAS	適用変更
	34	受注不可	1115-250002-00	272AAS/シグ	変更不可に変更・備考追記
	35	受注不可	1115-250003-00	272AAS/ルター	変更不可に変更・備考追記
	38	76049260	0000-000223-00		備考変更
23	8	76049260			備考変更
43	11	24052062		6角1/4インチ P3	部品コード・品名・規格変更
2024年3月					
7	7	76054880	2125-101003-00	2スベナー	部品コード・規格追記
9	6	76053320	2108-100004-0A	回転軸	部品コード・規格追記
42				分解図変更(図番9 在庫無しに変更)	
43	9	24500930	2108-530003-00	IM1 ケーブル	在庫補遺記
2024年4月					
9	7	76052960	1115-130007-00	7オア5オム7A2ス	部品コード・規格追記
10-1	76052940		1115-130006-00	8オア5オム7A2ス	部品コード・規格追記
5	2941	76052941	1115-130006-0A	8オム7A2ス	部品コード・規格追記 変更時期表記変更
10-2	76052961		1115-130009-00	7オム7A2ス	部品コード・規格追記 変更時期表記変更
11	76052860		0000-000778-00	ケーブル	部品コード・規格追記 変更時期表記変更
12	76049240		0000-000293-00	ケーブル	部品コード・規格追記 変更時期表記変更
14				分解図変更(図番31-2変更)	適用変更
15	31-2	76053010	1115-250011X-00	272AAS	適用変更
2024年10月					
5	6-3	76052920	0000-001457-00	3/16インチ O-リング	部品コード・規格追記
2024年12月					
全資				分解図変更(網指修正)	
38				分解図変更(図番42追加)	
39	30	76027325	1115-500006-00	定電圧 27V	部品コード・品名変更・規格補遺記
42	42	24501500		ワイヤハーネス	部品コード・品名・規格追記

目 次

■フレーム関係(BDS90S)	4～5
■フレーム関係(BDS98SW)	6～7
■カバー関係	8～9
■キャスター関係(BDS90S)	10～11
■キャスター関係(BDS98SW)	12～13
■駆動ユニット関係(～26150000).....	14～15
■駆動ユニット関係(26150001～).....	16～17
■操作ハンドル関係.....	18～19
■コントロールパッド関係(～27120607).....	20～21
■コントロールパッド関係(27120608～).....	22～23
■操作パネル関係.....	24～25
■リバー 스위치関係.....	26～27
■油圧ユニット関係(～24120171).....	28～29
■油圧ユニット関係(24120172～26120054).....	30～31
■油圧ユニット関係(26120055～).....	32～33
■油圧ポンプAS関係(～26120054).....	34～35
■油圧ポンプAS関係(26120055～).....	36～37
■電気部品関係.....	38～39
■ハーネス関係.....	40～41
■ケーブル関係.....	42～43
■昇降関係	44～45
■シリンダー関係	46～47
■フォーク関係	48～49
■チェーン関係	50～51

BDS90S フレーム関係




BDS90S

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS98SW フレーム関係




BDS98SW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S BDS98SW カバー関係




BDS90S-98SW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S キャスター関係




BDS90S

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS98SW BDS98WW キャスター関係





BDS98SW-WW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S BDS98SW BDS98WW 駆動ユニット関係(～26150000)




BDS90S·98SW·98WW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S BDS98SW BDS98WW 駆動ユニット関係(26150001～)




BDS90S・98SW・98WW

図番	部品コード	適用	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	在庫
0	76053480	2108-200000-A0	駆動ユニットAS		26150001-					1	無し
1-1	都度確認	2108-220000-00	ブレーキAS		-2620143	都度確認				1	無し
1-2	76056220	1115-520012-0A	電磁ブレーキAS	(3・7-2・37)	2620144-27190826	都度確認					無し
1-3	受注不可	1115-520012-10	電磁ブレーキAS	(3・7-2・37)	27190827- 1-4で交換の事	受注不可				1	
1-4	76056222	1115-520012-20	電磁ブレーキAS	(3・7-2・37)	27190827-					1	有
2	76027927	1115-250000-00	モーター							1	無し
3	受注不可	1115-240001-00	ブレーキライナー		1で交換の事	受注不可				1	
4	81036010	0000-000657-00	ヘアリング	6010Z						1	無し
5	76027067	0000-000668-00	ヘアリング	30212						1	無し
6	受注不可	2108-200002-00	ギヤケース		0で交換の事	受注不可				1	
7-1	受注不可	0000-000665-00	ネジ	M4×45	-2620143 1で交換の事	受注不可				3	
7-2	受注不可	1115-240003-0A	ネジ	M4×40	2620144- 1で交換の事	受注不可				3	
8	受注不可	1115-200007-00	キャップ		0で交換の事	受注不可				1	
9	受注不可	0000-000386-00	ネジ	M6×20	27211548～数変更	受注不可				14→8	
10	受注不可	0000-000056-00	ハネ座金	SW06SE	27211548～数変更	受注不可				14→8	
11	受注不可	0000-000013-00	グリスニップル	M8	打込式	受注不可				1	
12	受注不可	0000-000704-00	ピン	M6×20	0で交換の事	受注不可				2	
13	受注不可	1115-200001-00	ギヤカバー		0で交換の事	受注不可				1	
14	受注不可	0000-000658-00	C型止メ輪	RRI42	0で交換の事	受注不可				1	
15	受注不可	0000-000659-00	C型止メ輪	RRO15	0で交換の事	受注不可				2	
16	受注不可	0000-000667-00	ヘアリング	6905Z	0で交換の事	受注不可				1	
17	受注不可	1115-GSX-10	ギヤセット	大小各1ヶ	0で交換の事	受注不可				1	
18	受注不可	0000-000680-00	ヘアリング	16003Z	0で交換の事	受注不可				1	
19	受注不可	1115-GSX-20	内歯歯車セット	19-1-1+19-2-1	-27211547 0で交換の事	受注不可				1	
19-3	受注不可	1115-GSX-2A	内歯歯車セット	19-1-2+19-2-2	27211548- 0で交換の事	受注不可				1	
19-1-1	受注不可	1115-200003-00	ギヤ		-27211547 0か55で交換の事	受注不可				1	
19-1-2	受注不可	1115-200003-0C	ギヤ		27211548- 0か55で交換の事	受注不可				1	
19-2-1	受注不可	1115-200002-00	内歯歯車		-27211547 0か55で交換の事	受注不可				1	
19-2-2	受注不可	1115-200002-D0	内歯歯車		27211548- 0か55で交換の事	受注不可				1	
20-1	受注不可	0000-000660-00	キー	5×5×18	0で交換の事	受注不可				1	
20-2	受注不可	308001000002	キー	5×5×16	0で交換の事	受注不可				1	
21	受注不可	0000-000026-00	ネジ	M8×30	0で交換の事	受注不可				5	
22	受注不可	0000-000159-00	ハネ座金	SW08SE	0で交換の事	受注不可				5	
23	受注不可	0000-001788-00	オイルシール	φ155×173×10	26150001- 0か55で交換の事	受注不可				1	
24-1	受注不可	0000-000661-00	ネジ	M5×20	24-2で互換性有	受注不可				6	
24-2	受注不可	3020-010000-91	ネジ	M5×25	-27211547 0か55で交換の事	受注不可				6	
24-3	受注不可	1115-200021-D0	ネジ	M5×30	27211548- 0か55で交換の事	受注不可				6	
25	受注不可	0000-000206-00	ハネ座金	SW05SE	0で交換の事	受注不可				6	
26-1	受注不可	0000-000662-00	キー	5×5×12	0で交換の事	受注不可				2	
26-2	受注不可	308001000001	キー	5×5×10	0で交換の事	受注不可				2	
27	受注不可	0000-000671-00	オイルシール	φ16×28×7	0で交換の事	受注不可				1	
28	受注不可	0000-000663-00	ヘアリング	6824-2RS	0か55で交換の事	受注不可				2	
29-1	受注不可	1115-220000-A0	ドライブホイール		26150001-27211547 0か55で交換の事	受注不可				1	
29-2	受注不可	1115-220000-D0	ドライブホイール		27211548- 0か55で交換の事	受注不可				1	
30	受注不可	1115-200010-00	ヘアリングスベアー		0で交換の事	受注不可				1	
31	76027375	1115-250001-00	ブラisset		4個セット					1	有
32	76027168	1115-231000-00	ブラケット							1	無し
33	受注不可	0000-000004-00	6角穴付ホル	M5×12	0か55で交換の事	受注不可				2	
34	76052980	1115-250002-00	ブラissプリング							4	無し
35	76053000	1115-250003-00	ブラissホルダー							1	無し
36-1	受注不可	1115-200001-A0	インナーリム		26150001-27211547 0か55で交換の事	受注不可				1	
36-2	受注不可	1115-200001-D0	インナーリム		27211548- 0か55で交換の事	受注不可				1	
37	76056060	1115-240002-0A	ブレーキダストカバー		2620144-					1	無し
38	76056580	1115-200020-00	プレート		27190827-					1	無し
39	76056640	1121-520020-0A	ブレーキハーネス		27190827-					1	有
40	76058460	1115-200022-D0	ネジ	M6X25	27211548～ 0か55で交換の事	受注不可				6	
55	24501530	1115-22001X-D0	ドライブオイルシールAS	21・1・21・2・25・26 30・31・43・47・50	新旧互換性有					1	有

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
 運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
 在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S BDS98SW BDS98WW 操作ハンドル関係



BDS90S · 98SW · 98WW

[illegible]


部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S コントロールパッド関係

BDS98SW (～27120607)

BDS98WW

25




BDS90S · 98SW · 98WW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S コントロールパッド関係 BDS98SW (27120608～) BDS98WW




BDS90S·98SW·98WW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S BDS98SW 操作パネル関係 BDS98WW




BDS90S · 98SW · 98WW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

1




BDS90S · 98SW · 98WW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S BDS98SW 油圧ユニット関係 (～24120171)




BDS90S-98SW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S BDS98SW 油圧ユニット関係 (24120172～26120054)




BDS90S-98SW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S BDS98SW 油圧ユニット関係 (26120055～)




BDS90S-98SW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S 油圧ポンプAS関係
 BDS98SW (～26120054)
 BDS98WW




BDS90S·98SW·98WW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S 油圧ポンプAS関係 BDS98SW (26120055～) BDS98WW




BDS90S · 98SW · 98WW

[illegible]



部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S 電気部品関係 BDS98SW

27171683



27171682



←在庫あり



BDS90S-98SW


[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S ハーネス関係

BDS98SW

BDS98WW




BDS90S · 98SW · 98WW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S ケーブル関係 BDS98SW




BDS90S-98SW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S 昇降関係 BDS98SW




←在庫あり

BDS90S-98SW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S シリンダー関係 BDS98SW





BDS90S-98SW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S フォーク関係 BDS98SW




BDS90S-98SW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

BDS90S チェーン関係 BDS98SW



BDS90S-98SW

[illegible]

部品価格表の在庫欄に『有り』の表記がある部品については通常在庫を用意しますが、
運送便の遅れその他の理由により在庫が無い場合があります。
在庫欄の『無し』の表記がある部品については取り寄せとなり納期がかかる場合があります。

部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品（例えば部品コード欄に受注不可とあるもの）もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷（納品）後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。



<http://bishamon.co.jp>

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844
〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2-12 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723
〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618